Bericht Radwegpate vom 1.6.2015
B. Vahlsing, Tel. 05021- 8954757
E-Mail: vahlsing@adfc-nienburg.de

Strecke: Weserradweg von Nienburg, Weserschlösschen bis Fähre Schweringen
Auszug

Folgende Mängel sind aufgefallen:

1. Nienburg, Zufahrt von kl. Drakenb. Str./Rohrsener Str.: Schlecht einsehbare Zufahrt. Unfallgefahr. Vorschlag. Entschärfen durch Parallelweg (neuer Weg links am Zaun vorbei)

2. Nienburg, Weserpromenade: Schlechter Zustand Plattenweg. Unfallgefahr.

3. Nienburg, Weserpromenade im weiteren Verlauf. Sanierungsbedarf.

4. Nienburg, im weiteren Verlauf. Schräg verlaufende Schienen. Unfallgefahr. Rinnen ausgießen.

5. Nienburg, im weiteren Verlauf nach der B6-Unterführung. Z.T. Grober Schotter. Unfallgefahr. Sanierungsbedarf.

6. Im weiteren Verlauf vor Ravenswiede. Sanierungsbedarf.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Vahlsing
Nienburg